



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

**LAPORAN KEJADIAN BANJIR
KELURAHAN PANASAKAN, BARU, TUWELEY, TAMBUN
KEC. BAOLAN
KAB. TOLI-TOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BALAI WILAYAH SUNGAI
SULAWESI III PALU**

TANGGAL 26 OKTOBER 2025



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format A

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir
- b. Waktu Kejadian : Minggu, 26 Oktober 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : Tuweley
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Tuweley
 - 3. Wilayah Sungai : Lambunu - Buol
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Provinsi
 - 5. Desa/Kelurahan : Panasakan, Baru, Tuweley, Tambun
 - 6. Kecamatan : Baolan
 - 7. Kab/Kota : Toli-toli
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat :
 - Jl. Anoa Desa Tuweley : 1.050115°, 120.825103°
 - Kelurahan Baru : 1.048909°, 120.815131°
 - Kelurahan Panasakan : 1.051419°, 120.833927°

d. Penyebab / Kronologis :

Lokasi kejadian banjir berada pada Wilayah Sungai Lambunu - Buol yang masuk dalam Kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Minggu 26/10/2025. Banjir kembali melanda Toli-toli, akibat curah hujan yang deras mengakibatkan sungai Tuweley meluap dan saluran drainase yang ada di seputaran Kel. Baru, Kel. Panasakan, Kel. Tuweley terjadi banjir yang berdampak pada pemukiman warga dan fasilitas umum.

Link berita : https://www.instagram.com/reel/DQRNX7qEpO_/?igsh=NzJ0MDVjOHVhamtt


e. Data Banjir :

- 1. Nama PCH : Pos Klimatologi Libok
- 2. Tanggal : 26 Oktober 2025
- 3. Hari : Minggu
- 4. Curah Hujan (CH) : 127,9 mm/hari

f. Dampak Bencana :

- 1. Kel. Tuweley:
 - Jl. Anoa (ketinggian air mencapai atap rumah warga) dan 328 KK terdampak.
- 2. Kel. Baru :
 - Jl. Magamu, Jl. Veteran, Jl. Sultan Hasanudin, Jl. Usman Binol dan 307 KK terdampak.
- 3. Kel. Panasakan :
 - 246 KK Terdampak.
- 4. Kel. Tambun :
 - 249 KK Terdampak.

1. Lokasi Kejadian Banjir Kel. Panasakan, Baru, Tuweley, Tambun, Kec. Baolan, Kab.Toli-toli, Prov. Sulawesi Tengah.



2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a. Korban : -
- b. Kerusakan :
- 1. Kel Tuweley : 328 rumah terendam banjir, ruas jalan terendam banjir, listrik padam saat terjadi banjir, pipa air bersih rusak, sarana pendidikan 2 unit terendam banjir, sarana ibadah 1 unit terendam banjir, kerusakan bronjong sungai.
 - 2. Kel. Baru : Ruas jalan terendam banjir, air bersih tidak mengalir, 6 unit sarana pendidikan, 2 unit sarana ibadah, kerusakan bronjong.
 - 2. Kel. Tambun : 249 rumah terendam banjir, ruas jalan terendam banjir, air bersih tidak mengalir, 2 unit sarana pendidikan, 1 unit sarana ibadah, 3 unit perkantoran.

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a. Pemukiman Penduduk : -
- b. Perkotaan : -
- c. Kawasan Industri : -
- d. Sarana/Prasarana : -
- e. Pertanian/Perkebunan : -

4. PERKIRAAN LAMANYA BAHAYA : Perkiraan lamanya ancam bencana 1 - 2 hari.

5. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

- a. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Palu, 29 Oktober 2025

a.n Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan



Hermin Haryady, S.T., M.Si. *mt*

NIP. 197002272007011004

Tembusan :

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format B

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir
- b. Waktu Kejadian : Minggu, 26 Oktober 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : Tuweley
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Tuweley
 - 3. Wilayah Sungai : Lambunu - Buol
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Provinsi
 - 5. Desa/Kelurahan : Panasakan, Baru, Tuweley, Tambun
 - 6. Kecamatan : Baolan
 - 7. Kab/Kota : Toli-toli
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : Jl. Anoa Desa Tuweley : 1.050115°, 120.825103°
Kelurahan Baru : 1.048909°, 120.815131°
Kelurahan Panasakan : 1.051419°, 120.833927°

d. Penyebab / Kronologis :


Lokasi kejadian banjir berada pada Wilayah Sungai Lambunu - Buol yang masuk dalam Kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Minggu 26/10/2025. Banjir kembali melanda Toli-toli, akibat curah hujan yang deras mengakibatkan sungai Tuweley meluap dan saluran drainase yang ada di seputaran Kel. Baru, Kel. Panasakan, Kel. Tuweley terjadi banjir yang berdampak pada pemukiman warga dan fasilitas umum.

Link berita : https://www.instagram.com/reel/DQRNXTqEpO_/?igsh=NzJ0MDVjOHVhamtt

e. Data Banjir :

- 1. Nama PCH : Pos Klimatologi Libok
- 2. Tanggal : 21 Oktober 2025
- 3. Hari : Selasa
- 4. Curah Hujan (CH) : 127,9 mm/hari
- f. Dampak Bencana :
 - 1. Kel. Tuweley:
Jl. Anoa (ketinggian air mencapai atap rumah warga) dan 328 KK terdampak.
 - 2. Kel. Baru :
Jl. Magamu, Jl. Veteran, Jl. Sultan Hasanudin, Jl. Usman Binol dan 307 KK terdampak.
 - 3. Kel. Panasakan :
246 KK Terdampak.
 - 4. Kel. Tambun :
249 KK Terdampak.

1. Lokasi Kejadian Banjir Kel. Panasakan, Baru, Tuweley, Tambun, Kec. Baolan, Kab.Toli-toli, Prov. Sulawesi Tengah.



2. Dampak Bencana

- a. Irigasi : -
- b. Sungai : -
- c. Sawah : -

3. Upaya Penanganan Yang Telah Dilakukan

- a. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

4. Sumber Daya Yang Tersedia Di Lokasi Bencana

- a. BPBD.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

5. Kendala Hambatan

Jarak lokasi kejadian sekitar 9 jam 34 menit atau 384 km dari Kota Palu.

6. Kondisi Saat Ini

- a. Air telah surut.
- b. Warga membersihkan rumah masing-masing.
- c. Warga yang mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

7. Penanganan

- a. Penanganan Darurat : Logistik PB.
- b. Penanganan Permanen : Diperlukan identifikasi hulu sungai untuk menentukan langkah - langkah penanganan bencana.

Palu, 29 Oktober 2025

a.n Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan



Hermin Haryady, S.T., M.Si. *M.*

NIP. 197002272007011004

Tembusan :

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta

DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

- a. Desa/Kel : Panasakan, Baru, Tuweley, Tambun
- b. Kecamatan : Baolan
- c. Kab/Kota : Toli-toli
- d. Provinsi : Sulawesi Tengah



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

- a. Desa/Kel : Panasakan, Baru, Tuweley, Tambun
- b. Kecamatan : Baolan
- c. Kab/Kota : Toli-toli
- d. Provinsi : Sulawesi Tengah

