



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**NOTA DINAS
NOMOR SA0501/T/Bws16/2026/349**

Yth. : Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Dari : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Hal : Laporan Kejadian Banjir 1 April 2026 di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
Tanggal : 6 April 2026

Telah terjadi banjir di Desa/Kel. Pangkalaseang Baru dan Pangkalaseang Kec. Balantak Utara Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Disebabkan guyuran hujan yang deras di bagian pegunungan selama $\pm$ 3 jam, sehingga pada jam 14.00 Wita terjadi luapan Banjir yang mengenai rumah warga setinggi lutut orang dewasa di dusun I dan II Desa Pangkalaseang Baru dan Dusun II dan III Desa Pangkalaseang. Bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kejadian ini menyebabkan:
 - a. Desa Pangkalaseang Baru :
 - 1) Dusun II : 8 Unit Rumah, 8 KK/ 30 jiwa, 6 lansia dan 2 balita terdampak genangan banjir;
 - 2) Dusun III : 2 Unit Rumah, 6 jiwa, 2 Lansia terdampak genangan banjir.
 - b. Desa Pangkalaseang :
 - 1) Dusun II : 17 Unit Rumah, 45 Jiwa, 11 Lansia dan 4 Balita terdampak genangan banjir;
 - 2) Dusun III : 25 Unit Rumah, 85 Jiwa, 19 Lansia dan 5 Balita terdampak genangan banjir.
2. Penanganan non fisik yang sudah dilakukan adalah:
 - a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjiran BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby;
 - b) Bersama ini kami lampirkan Format A dan B kejadian bencana.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,

Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBP



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format A

Yth.
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di-
Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a) Jenis Bencana : Banjir
- b) Waktu Kejadian : Rabu, 1 April 2026
- c) Tempat Kejadian
 - 1) WS : Bongka - Mentawa
 - 2) Sungai : -
 - 3) Kewenangan : Non B/BWS
 - 4) Lokasi
 - Desa : Pangkalaseang Baru dan Pangkalaseang
 - Kecamatan : Balantak Utara
 - Kota/Kabupaten : Banggai
 - Provinsi : Sulawesi Tengah
 - Koordinat :
 - a. Desa Batu Mandi : -0.703858, 123.404298
 - b. Desa Pangkalaesan baru dusun 3 : -0.686364, 123.388171
 - c. Desa Batu Mandi Dusun 1 : -0.702898, 123.404050
 - d. Desa Pangkalaesan baru dusun 1 : -0.686192, 123.388169
 - e. Desa Pangkalaesan baru dusun 3 : -0.682583, 123.383938
- d) Data curah hujan : Data tidak tersedia karena tidak ada pencatatan dari petugas pos hidrologi UPT II Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a) Korban : -
- b) Kerusakan :
 - 1. Desa Pangkalaseang Baru : Dusun II 8 Unit Rumah dan Dusun III 2 Unit Rumah.
 - 2. Desa Pangkalaseang : Dusun II 17 Unit Rumah dan Dusun III 25 Unit Rumah.

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a) Pemukiman penduduk : -
- b) Sarana / Prasarana : -

4. PENYEBAB...

4. **PENYEBAB TERJADINYA BENCANA**

Pada hari Rabu tanggal 01 April 2026 jam 12.00 Wita telah terjadi kejadian banjir di Desa Pangkalaseang Baru dan Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara, yang disebabkan guyuran hujan yang deras di bagian pegunungan selama $\pm$ 3 jam , sehingga pada jam 14.00 Wita terjadi luapan Banjir yang mengenai rumah warga setinggi lutut orang dewasa di dusun I dan II Desa Pangkalaseang Baru dan Dusun II dan III Desa Pangkalaseang.

Info berita : https://www.instagram.com/reel/DWnHwraj7lm/?utm_source=ig_web_copy_link.

5. **PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA / BENCANA : 1-2 hari.**

6. **PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN**

- a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

DOKUMENTASI KEJADIAN BENCANA
TANGGAL 1 APRIL 2026







Figure 1
Flooded street
in the village of
Kampung Melayu



Figure 2
Flooded area with houses in the village of
Kampung Melayu



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format B

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

a) Kejadian

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Jenis Bencana | : Banjir |
| 2) Waktu Kejadian | : Rabu, 1 April 2026 |
| 3) Tempat Kejadian | : Desa Pangkalaseang Baru dan
Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab.
Banggai. |

b) Perkiraan Dampak

- | | |
|--------------|-----|
| 1) Korban | : - |
| 2) Mengungsi | : - |
| 3) Kerusakan | : |

a. Desa Pangkalaseang Baru :

1. Dusun II : 8 Unit Rumah.
2. Dusun III : 2 Unit Rumah.

b. Desa Pangkalaseang :

1. Dusun II : 17 Unit Rumah.
2. Dusun III : 25 Unit Rumah.

c) Upaya penanganan yang dilakukan:

1. Upaya yang dilakukan meliputi assessment dilokasi serta koordinasi dengan Pusdalops BPBD Kabupaten Bangga.

d) Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana:

- 1) BPBD.
- 2) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjiran BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

e). Kendala...

- e) Kendala/hambatan : -
- f) Kebutuhan mendesak : -

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Ajiul Sarung, Sarung, No. 220 Palu, Sulawesi Tengah, 94111, Indonesia


Peta Lokasi Banjir

Pangkalaseang Baru dan Pangkalaseang,
Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah



Datum WGS 84
Zona 51 S

Skala 1:150,000



Petunjuk Lokasi

123°00'E



Luwuk

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-WCMC,
USGS, NASA, ESA, METI,
NRCAN, GEBCO, NOAA

Legend

Titik Lokasi Banjir Desa Pangkalaseang Baru

Titik Lokasi Banjir Desa Pangkalaseang


Sungai Toku

Das Toku

Sumber Data :

1. ESRI, OpenStreetMap

2. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu



Banjir Desa Pangkalaseang, Pangkalaseang Baru, dan Batu Mandi, Kec. Balantak Utara 01 April 2026

Kecamatan Balantak Utara

- Area terdampak
- Area terdampak
- Area terdampak
- Area terdampak
- Rencana normalisasi sungai
- Rencana normalisasi $\pm 870\text{m}$
- Rencana pembuatan bronjong $\pm 100\text{m}$
- Rencana pembuatan bronjong $\pm 102\text{m}$
- Rencana pembuatan bronjong $\pm 235\text{m}$
- Rencana pembuatan bronjong $\pm 375\text{m}$
- Rencana pembuatan bronjong $\pm 48\text{ m}$
- Rencana pembuatan jalur sungai baru $\pm 50\text{m}$
- Titik jebol
- Titik jebol
- Titik luapan
- Titik luapan
- Titik Luapan 1
- Titik luapan 2

