



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

**LAPORAN KEJADIAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DESA PODI
KEC. TOJO
KAB. TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BALAI WILAYAH SUNGAI
SULAWESI III PALU**

TANGGAL 24 OKTOBER 2025



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format A

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir Dan Tanah Longsor
- b. Waktu Kejadian : Jumat, 24 Oktober 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : -
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Podi
 - 3. Wilayah Sungai : Parigi - Poso
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Pusat
 - 5. Desa/Kelurahan : Podi
 - 6. Kecamatan : Tojo
 - 7. Kab/Kota : Tojo Una una
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : -1.183166°, 121.251232°

d. Penyebab / Kronologis :

Lokasi kejadian banjir berada pada Wilayah Sungai Parigi - Poso yang masuk dalam Kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Jumat, 24 Oktober 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, hujan deras mengakibatkan banjir dan longsor di Desa Podi mengakibatkan akses jalan poros Ampana-Poso terhambat akibat material yang menutupi badan jalan.

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/DQMC0-EqK-/?igsh=MXhpdmZmNHRrcmNyMA==>

e. Data Banjir :

- 1. Nama PCH : Podi
- 2. Tanggal : 24 Oktober 2025
- 3. Hari : Jumat
- 4. Curah Hujan (CH) : 8 mm/hari

f. Dampak Bencana :

- 1. Lalu lintas masih terhambat.

1. Lokasi Kejadian Banjir Dan Tanah Longsor Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una una, Prov. Sulawesi Tengah.



2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a. Korban : -
- b. Kerusakan : Jalan Poros Ampana - Poso.

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a. Pemukiman Penduduk : -
- b. Perkotaan : -
- c. Kawasan Industri : -
- d. Sarana/Prasarana : -
- e. Pertanian/Perkebunan : -

4. PERKIRAAN LAMANYA BAHAYA : Perkiraan lamanya ancam bencana 1 - 2 hari.

5. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

- a. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Palu, 29 Oktober 2025

a.n Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan



Hermin Haryady, S.T., M.Si.

NIP. 197002272007011004

Tembusan :

- 1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
- 2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format B

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir Dan Tanah Longsor
- b. Waktu Kejadian : Jumat, 24 Oktober 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : -
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Podi
 - 3. Wilayah Sungai : Parigi - Poso
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Pusat
 - 5. Desa/Kelurahan : Podi
 - 6. Kecamatan : Tojo
 - 7. Kab/Kota : Tojo Una una
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : -1.183166°, 121.251232°

d. Penyebab / Kronologis :


Lokasi kejadian banjir berada pada Wilayah Sungai Parigi - Poso yang masuk dalam Kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Jumat, 24 Oktober 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, hujan deras mengakibatkan banjir dan longsor di Desa Podi mengakibatkan akses jalan poros Ampana-Poso terhambat akibat material yang menutupi badan jalan.

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/DQMC0-EqK-/?igsh=MXhpdmZmNHRrcmNyMA==>

e. Data Banjir :

- 1. Nama PCH : Podi
- 2. Tanggal : 24 Oktober 2025
- 3. Hari : Jumat
- 4. Curah Hujan (CH) : 8 mm/hari
- f. Dampak Bencana :
 - 1. Lalu lintas masih terhambat.

1. Lokasi Kejadian Banjir Dan Tanah Longsor Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una una, Prov. Sulawesi Tengah.



2. Dampak Bencana

- a. Irigasi : -
- b. Sungai : -
- c. Sawah : -

3. Upaya Penanganan Yang Telah Dilakukan

- a. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

4. Sumber Daya Yang Tersedia Di Lokasi Bencana

- a. BPBD.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

5. Kendala Hambatan

Jarak lokasi kejadian sekitar 7 jam 15 menit atau 313 km dari Kota Palu.

6. Kondisi Saat Ini

Lalu lintas masih terhambat.

7. Penanganan

- a. Penanganan Darurat : Logistik PB.
- b. Penanganan Permanen : Diperlukan identifikasi hulu sungai untuk menentukan langkah - langkah penanganan bencana.

Palu, 29 Oktober 2025

a.n Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan



Hermin Haryady, S.T., M.Si.

NIP. 197002272007011004

Tembusan :

- 1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
- 2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta

DOKUMENTASI BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

- a. Desa : Podi
- b. Kecamatan : Tojo
- c. Kab/Kota : Tojo Una una
- d. Provinsi : Sulawesi Tengah
- e. Koordinat : -1.183166° , 121.251232°

