



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format A

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir Rob
- b. Waktu Kejadian : Kamis, 06 November 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Saluran : -
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Towale
 - 3. Wilayah Sungai : Palu - Lariang
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Pusat
 - 5. Desa/Kelurahan : Towale
 - 6. Kecamatan : Banawa Tengah
 - 7. Kab/Kota : Donggala
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : -0.726825° ; 119.679626°

d. Penyebab / Kronologis :

Telah terjadi bencana Banjir Rob akibat pasang surut air laut pada tanggal, 06 November 2025 sekitar pukul 18.00 Wita hingga merendam rumah warga yang berada di Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala.

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/DQtzHTwkh8O/?igsh=MWg0d3g0aWVsMmdndQ==>

e. Data Kecepatan Angin :

- 1. Nama Pos Klimatologi : Surumana
- 2. Tanggal : 06 November 2025
- 3. Hari : Kamis
- 4. Curah Hujan (CH) : 5,8 Km/hari

f. Dampak Bencana :


- 1. Dusun 1 : 25 rumah.
- 2. Dusun 3 : 35 Rumah.

1. Lokasi Kejadian Banjir Desa Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah.

Lokasi Kejadian Banjir ROB Desa Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala

Lapisan tanpa judul

📍 Lokasi Kejadian Banjir ROB



2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a. Korban : -
- b. Kerusakan : -

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a. Pemukiman Penduduk : -
- b. Perkotaan : -
- c. Kawasan Industri : -
- d. Sarana/Prasarana : -
- e. Pertanian/Perkebunan : -

4. PERKIRAAN LAMANYA BAHAYA : Perkiraan lamanya ancam bencana 1 - 2 hari.

5. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

- a. Koordinasi dengan TRC & PUSDALOPS BPBD PROV. SULTENG dan Pemerintah Desa setempat.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Palu, 10 November 2025

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu



Medya Ramdhan, S.T. *MR*

NIP. 196911221997031006

Tembusan :

- 1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
- 2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format B

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir Rob
- b. Waktu Kejadian : Kamis, 06 November 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : -
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Towale
 - 3. Wilayah Sungai : Palu - Lariang
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Pusat
 - 5. Desa/Kelurahan : Towale
 - 6. Kecamatan : Banawa Tengah
 - 7. Kab/Kota : Donggala
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : -0.726825° ; 119.679626°

d. Penyebab / Kronologis :

Telah terjadi bencana Banjir Rob akibat pasang surut air laut pada tanggal, 06 November 2025 sekitar pukul 18.00 Wita hingga merendam rumah warga yang berada di Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala.

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/DQtzHTwkh8O?igsh=MWg0d3g0aWVsMmdndQ==>

e. Data Kecepatan Angin :


- 1. Nama Pos Klimatologi : Surumana
 - 2. Tanggal : 06 November 2025
 - 3. Hari : Kamis
 - 4. Curah Hujan (CH) : 5,8 Km/hari
- f. Dampak Bencana :
- 1. Dusun 1 : 25 rumah.
 - 2. Dusun 3 : 35 Rumah.

1. Lokasi Kejadian Banjir Desa Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah.

Lokasi Kejadian Banjir ROB Desa Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala

Lapisan tanpa judul

Lokasi Kejadian Banjir ROB



2. Dampak Bencana

- a. Irigasi : -
- b. Sungai : -
- c. Sawah : -

3. Upaya Penanganan Yang Telah Dilakukan

- a. Koordinasi dengan TRC & PUSDALOPS BPBD PROV. SULTENG dan Pemerintah Desa setempat.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

4. Sumber Daya Yang Tersedia Di Lokasi Bencana

- a. BPBD.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.
- c. Tim TRC BWS Sulawesi III Palu mendata infrastruktur SDA yang terdampak.

5. Kendala Hambatan

Tidak ada.

6. Kondisi Saat Ini

Air sudah surut.

7. Rencana Penanganan

- a. Identifikasi pada lokasi bencana untuk menentukan langkah - langkah penanganan bencana.

Palu, 10 November 2025
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu





[Signature]
Medya Ramdhan, S.T. /M.
NIP. 196911221997031006

Tembusan :

- 1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
- 2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta

DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

- a. Desa/Kel : Towale
- b. Kecamatan : Banawa Tengah
- c. Kab/Kota : Donggala
- d. Provinsi : Sulawesi Tengah



DOKUMENTASI PASCA BENCANA BANJIR

- a. Desa/Kel : Towale
- b. Kecamatan : Banawa Tengah
- c. Kab/Kota : Donggala
- d. Provinsi : Sulawesi Tengah

