


INVENTORI AIR BAKU
Detail Desain Jaringan Penyediaan Air Baku (10 Lokasi)

6

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Tanggal | 16 Juni | |
| Nama Lokasi Sumber Air | Mata Air piji 2 (Desa Giritirta) | |
| Desa | Biting | |
| Kecamatan | Pejawaran | |
| Kabupaten | Banjarnegara | |
| Nama Pemilik | | |
| Alamat Pemilik | | |
| No. Telp | 085291795782 (Bpk. Kamid Kades) | |
| Status Kepemilikan | Perorangan (Warga) | |
| Peruntukan | Air Bersih | |
| Wilayah Layanan | | |
| | 1 | 5. Dusun Plem |
| | 2 | 6. Dusun Pedali |
| | 3 | |
| Jumlah Jiwa Layanan | ± 1806 Jiwa | |
| Jarak ke Wilayah Layanan | | |
| | 1 | 5. Dusun Plem |
| | 2 | 6. Dusun Pedali |
| | 3 | |
| Debit | 4 l/dt | |
| Ph | 7 | |
| Kualitas Air | Baik | |
| Sample Air | Ada | |
| Catatan masalah lingkungan | | |
| Gravitasi | Ya | |
| | Koordinat | |
| | Elevasi | |
| Mata Air | 365678.00 m E - 9199062.00 m S | + 1182 |
| Layanan | | |
| | 5. 365865.00 m E - 9197746.00 m S | + 1068 |
| | 6. 365993.00 m E - 9197699.00 m S | + 1063 |

Keterangan (keadaan existing)



Mata air belum dimanfaatkan sama sekali, sangat dibutuhkan warga di saat musim kemarau dan musim penghujan.

Sketsa Lokasi




Foto - foto lokasi

