

INVENTORI AIR BAKU
Detail Desain Jaringan Penyediaan Air Baku (10 Lokasi)

20

Tanggal	20 Juni	
Nama Lokasi Sumber Air	Mata Air Bulu Malang 2	
Desa	Desa Lumbir	
Kecamatan	Lumbir	
Kabupaten	Banyumas	
Nama Pemilik		
Alamat Pemilik		
No. Telp	085227489441 (Bpk Mujiono sekdes)	
Status Kepemilikan	Perhutani	
Peruntukan	Air Bersih	
Wilayah Layanan		
	1	Desa Lumbir ±700 kk
	2	
	3	
Jumlah Jiwa Layanan		
Jarak ke Wilayah Layanan		
	1	Desa Lumbir ± 3.9 km
	2	
	3	
Debit	10 l/dt	
Ph	7	
Kualitas Air	Baik	
Sample Air	Ada	
Catatan masalah lingkungan		
Gravitasi	Ya	
	Koordinat	
Mata Air	275214.00 m E - 9173387.00 m S	Elevasi +213
Layanan		
1. Desa Lumbir	275997.00 m E - 9175469.00 m S	+ 96
2		
3		

Keterangan (keadaan existing)



Mata air belum dimanfaatkan sama sekali oleh warga, satu-satunya sumber air yang ada didaerah tsb. sangat di butuhkan warga di saat musim hujan dan kemarau

Sketsa Lokasi




Foto - foto lokasi

