


INVENTORI AIR BAKU
Detail Desain Jaringan Penyediaan Air Baku (10 Lokasi)

21

Tanggal	21 Juni	
Nama Lokasi Sumber Air	Mata Air Karang Gedang 2	
Desa	Dermaji	
Kecamatan	Lumbir	
Kabupaten	Banyumas	
Nama Pemilik		
Alamat Pemilik		
No. Telp		
Status Kepemilikan	Perhutani	
Peruntukan	Air Bersih	
Wilayah Layanan		
	1	Dusun karangjambu
	2	
	3	
Jumlah Jiwa Layanan	± 300 kk	
Jarak ke Wilayah Layanan		
	1	Dusun karangjambu ± 1.5 km
	2	
	3	
Debit	4 l/dt	
Ph	7	
Kualitas Air	Baik	
Sample Air	Ada	
Catatan masalah lingkungan		
Gravitasi	Ya	
	Koordinat	
Mata Air	275747.00 m E - 9179312.00 m S	Elevasi + 278
Layanan		
1. Dusun Karangjambu	273787.00 m E - 9179108.00 m S	+ 191
2		
3		

Keterangan (keadaan existing)



Mata air sudah ada bangunan kecil secara swadaya, tetapi belum di salurkan ke wilayah layanan. Sangat dibutuhkan warga disaat musim hujan dan kemarau.

Sketsa Lokasi




Foto - foto lokasi

