

KONDISI SUMBER DAYA AIR

(Status: 28 Februari 2019)

A. PRAKIRAAN CUACA (BMKG)¹

- Curah hujan wilayah Indonesia untuk bulan Februari 2019 diprakirakan bervariasi dari rendah (0 100 mm), menengah (100 300 mm) hingga sangat tinggi (>500 mm). Curah hujan rendah (0 100 mm) diprakirakan terjadi di sebagian kecil P. Sumatera, P. Kalimantan, dan P. Nusa Tenggara. Curah hujan menengah (100 300 mm) diprakirakan terjadi di sebagian besar P. Sumatera, P. Bali, P. Kalimantan dan P. Maluku. Curah hujan tinggi (300 500 mm) terjadi di sebagian besar P. Jawa, P. Sulawesi, dan P. Papua sebagian kecil P. Sumatera dan P. Kalimantan. Curah hujan sangat tinggi (>500 mm) terjadi pada sebagian besar P. Papua dan sebagian kecil P. Sulawesi dan P. Jawa (lihat Gambar 1a).
- Sifat hujan pada bulan Februari 2019 di wilayah Indonesia diprakirakan bervariasi dari Dibawah Normal (0-84%), Normal (85-115%), hingga Atas Normal (>200%). Daerah yang diperkirakan sifat hujan Dibawah Normal (0-84%) meliputi sebagian kecil P. Sumatera, P. Jawa, P. Kalimantan, P. Sulawesi dan P. Papua. Daerah yang diprakirakan sifat hujan Normal (85-115%) meliputi sebagian besar P. Kalimantan, P. Sumatera, dan sebagian kecil P. Sulawesi, P. Jawa, P. Bali, dan P. Papua (lihat Gambar 1b).





1a. Prakiraan Curah Hujan Februari 2019

1b. Prakiraan Sifat Hujan Februari 2019

Gambar 1a & 1b. Peta Prakiraan Curah dan Sifat Hujan Bulan Februari 2019 di Indonesia

B. KONDISI KETERSEDIAAN AIR PADA WADUK

¹Sumber: Laporan Prakiraan Hujan Bulanan status Februari 2019 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

1

Kondisi ketersediaan air status pemantauan 15 s/d 28 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pada 16 Waduk Utama:

Untuk kondisi 16 waduk utama terpantau 8 (delapan) waduk dalam kondisi Normal, 7 (tujuh) waduk dalam kondisi Dibawah Rencana dan 1 (satu) waduk dalam kondisi Kering (Detail pada Tabel 1).

Tabel 1.Kondisi dan Elevasi Muka Air pada 16 Waduk Utama

		Volume	lume Elevasi & Volume					
No.	Nama Waduk	Tampungan	gan Rencana Per			antauan	Volume Waduk	Kondisi Waduk
NO.	Nama Waduk	Waduk	Elevasi	Volume	Elevasi	Volume	(% terhadap	Kondisi waduk
		(Juta m ³)	(m)	(Juta m ³)	(m)	(Juta m ³)	rencana)	
1	Jatiluhur	1325,40	94,84	430,48	94,53	410,74	95,41	Dibawah Rencana
2	Cirata	668,12	212,87	306,79	212,95	310,60	101,24	Normal
3	Saguling	530,75	636,03	244,22	637,13	280,79	114,97	Normal
4	Kedungombo	723,00	90,00	688,41	81,93	349,59	50,78	Dibawah Rencana
5	Batutegi	690,00	274,00	687,77	260,53	417,74	60,74	Dibawah Rencana
6	Wonogiri	560,00	134,97	132,85	292,79	186,41	140,32	Normal
7	Wadaslintang	388,00	157,25	140,04	168,57	228,52	163,18	Normal
8	Sutami	253,00	267,60	105,74	267,93	108,67	102,76	Normal
9	Bili-bili	305,00	77,41	139,18	97,11	223,53	160,61	Normal
10	Wonorejo	106,00	173,60	66,61	174,20	68,42	102,71	Normal
11	Cacaban	90,00	77,50	49,02	75,79	38,58	78,70	Dibawah Rencana
12	Kalola	70,00	35,85	62,48	35,47	29,58	47,35	Kering
13	Selorejo	50,10	617,65	18,71	617,57	18,54	99,11	Dibawah Rencana
14	Way Rarem	70,45	54,00	70,45	53,93	53,68	76,19	Dibawah Rencana
15	Batu Bulan	53,10	60,00	51,94	58,68	23,52	45,28	Dibawah Rencana
16	Ponre-ponre	48,70	202,52	40,52	213,99	42,03	103,72	Normal
	Total	5.931,62		3.235,21		2.790,94		

Status TMAW 16 Waduk Utama
(28 Februari 2019)

Dibawah Rencana

Normal

Kering

Gambar 1. Grafik Status Kondisi 16 Waduk Utama (status 28 Februari 2019)


Kondisi ketersediaan air status pemantauan 15 s/d 28 Februari 2019 sebagai berikut:

a) Jawa Barat

Saat pemantauan 15 s/d 28 Februari 2019, waduk utama di Jawa Barat, yaitu Waduk Cirata, Waduk Saguling berada dalam kondisi *Normal* sedangkan Waduk Jatiluhur berada dalam kondisi *Dibawah Rencana*. Perbandingan antara volume rencana dan pemantauan untuk ketiga waduk tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2. Volume Rencana Vs Pemantauan Waduk Utama Jawa Barat

		Rencana	Pemantauan	Deviasi	
No.	Waduk Utama	Volume	Volume	Volume	Kondisi
		(juta m³)	(juta m³)	(juta m³)	
1	Wd. Jatiluhur	430,48	410,74	-19,74	Dibawah Rencana
2	Wd. Cirata	306,79	310,60	3,81	Normal
3	Wd. Saguling	244,22	280,79	36,57	Normal
	TOTAL	981,49	1.002,13		




Gambar 3. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 3 Waduk Utama di Jawa Barat (Status 15 s/d 28 Februari 2019)

b) Jawa Tengah

Waduk utama di Jawa Tengah, yaitu Waduk Kedungombo dan Waduk Cacaban saat pemantauan 28 Februari 2019 berada dalam kondisi *Dibawah Rencana*, sedangkan Waduk Wonogiri dan Waduk Wadaslintang berada dalam kondisi *Normal*. Perbandingan antara volume rencana dan pemantauan untuk waduk utama di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3. Volume Rencana Vs Pemantauan Waduk Utama Jawa Tengah

		Rencana	Pemantauan	Deviasi	
No.	Waduk Utama	Volume	Volume	Volume	Kondisi
		(juta m³)	(juta m³)	(juta m³)	
1	Wd. Kedungombo	688,41	349,59	-338,82	Dibawah Rencana
2	Wd. Wonogiri	132,85	186,41	53,56	Normal
3	Wd. Wadaslintang	140,04	228,52	88,48	Normal
4	Wd. Cacaban	49,02	38,58	-10,44	Dibawah Rencana
	TOTAL	1.010,32	803,10		



Gambar 4. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 4 Waduk Utama di Jawa Tengah (Status 15 s/d 28 Februari 2019)

c) Jawa Timur

Untuk pemantauan 28 Februari 2019, Waduk utama di Jawa Timur yaitu Waduk Selorejo berada dalam kondisi Dibawah Rencana, sedangkan Waduk Sutami dan Waduk Wonorejo berada dalam kondisi Normal. Perbandingan elevasi muka air rencana dan pemantauan untuk masing-masing waduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Rencana Pemantauan Deviasi No. **Waduk Utama** Volume Volume Volume Kondisi (juta m³) (juta m³) (juta m³) Wd. Sutami 105,74 108,67 2,92 Normal 1 Wd. Selorejo 18,71 18,54 -0,17 Dibawah Rencana 3 Wd. Wonorejo 66,61 68,42 1,80 Normal

Tabel 4. Volume Rencana Vs Pemantauan Waduk Utama Jawa Timur

TOTAL 191,06 195,62 Status: 28 Februari 2019

120 ■ Rencana Pemantauan 100 Volume (juta m3) 80 60 40 20 0 Wd. Sutami Wd. Selorejo Wd. Wonorejo

Gambar 5. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 3 Waduk Utama di JawaTimur (Status 15 s/d 28 Februari 2019)


d) Sulawesi Selatan

Waduk Ponre-ponre dan Waduk Bili - Bili saat pemantauan 28 Februari 2019 berada dalam kondisi Normal, sedangkan Waduk Waduk Kalola berada dalam kondisi Kering. Perbandingan volume rencana dan pemantauan waduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut

Tabel 5. Volume rencana vs pemantauan waduk utama Sulawesi Selatan

		Rencana	Pemantauan	Deviasi	
No.	Waduk Utama	Volume	Volume	Volume	Kondisi
		(juta m³)	(juta m³)	(juta m³)	
1	Wd. Bili-Bili	139,18	223,53	84,35	Normal
2	Wd. Kalola	62,48	29,58	-32,90	Kering
3	Wd. Ponre-ponre	40,52	42,03	1,51	Normal
	TOTAL	242,18	295,14		

Status: 28 Februari 2019




Gambar 6. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 3 Waduk Utama di Sulawesi Selatan (Status 15 s/d 28 Februari 2019)

e) Nusa Tenggara Barat

Waduk Batu Bulan saat pemantauan 28 Februari 2019, berada dalam kondisi *Dibawah Rencana*. Perbandingan volume rencana dan pemantauan waduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 6. Volume rencana vs pemantauan waduk utama NTB

		Rencana	Pemantauan	Deviasi	
No.	Waduk Utama	Elevasi	Elevasi	Volume	Kondisi
		(m)	(m)	(juta m³)	
1	Wd. Batu Bulan	51,94	23,52	-28,42	Dibawah Rencana
	TOTAL	51,94	23,52		




Gambar 7. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan Waduk Batu bulan di NTB (Status 15 s/d 28 Februari 2019)

f) Lampung

Waduk Way Rarem dan Waduk Batutegi berada dalam kondisi *Dibawah Rencana* saat pemantauan 28 Februari 2019. Perbandingan volume rencana dan pemantauan waduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 7. Volume Rencana Vs Pemantauan Waduk Utama Lampung

		Rencana	Pemantauan	Deviasi		
No.	Waduk Utama	Elevasi	Elevasi	Volume	Kondisi	
		(m)	(m)	(juta m³)		
1	Wd. Batutegi	687,77	417,74	-270,03	Dibawah Rencana	
2	Wd. Way Rarem	70,45	53,68	-16,77	Dibawah Rencana	
	TOTAL	758,22	471,42			



Gambar 8. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 2 Waduk utama di Lampung (Status 15 s/d 28 Februari 2019)


2. Untuk kondisi 75 waduk:

Pada saat pemantauan per tanggal 15 s/d 28 Februari 2019, kondisi 75 waduk terpantau adalah sebagai berikut : 23 waduk dalam kondisi *Normal*, 45 waduk dalam kondisi *Dibawah rencana*, dan 7 waduk dalam kondisi *Kering*. Untuk rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

		Kondisi Waduk							
No	No Nama Provinsi		Normal		Dibawah Rencana		Kering		
1	NAD	1	Waduk	1	Waduk	1	Waduk		
		1	Sianjo-anjo	1	Keuliling	1	Rajui		
2	Lampung	-	Waduk	1	Waduk	-	Waduk		
				1	Way Jepara				
3	Jawa Barat	1	Waduk	2	Waduk	1	Waduk		
		1	Darma	1	Setu Patok	1	Cipancuh		
				2	Situ Kamojing				
4	Jawa Tengah	7	Waduk	20	Waduk	3	Waduk		
•	ouna rongan	<u> </u>		+		+ -			
		1	Sempor	1	Nglangon	1	Ngancar		
		2	Delingan	2	Mulur	2	Lalung		
		3	Cengklik	3	Ketro	3	Plumbon		
		4	Botok	4	Penjalin				
		5	Malahayu	5	Parang Joho				

		Kondisi Waduk						
No	Nama Provinsi		Normal	Di	bawah Rencana	Kering		
		6	Jatibarang	6	Tempuran			
		7	Simo	7	Lodan			
				8	Butak			
				9	Sanggeh			
				10	Greneng			
				11	Nawangan			
				12	Song Putri			
				13	Banyukuwung			
				14	Gembong			
				15	Gebyar			
				16	Krisak			
				17	Gunungrowo			
				18	Kembangan			
		-		19	Kedung Uling			
				20	Klego			
5	DI Yogyakarta	1	Waduk	-	Waduk	-	Waduk	
		1	Sermo					
6	Jawa Timur	8	Waduk	8	Waduk	1	Waduk	
		1	Wlingi	1	Pacal	1	Klampis	
		2	Bening	2	Pondok			
		3	Saradan	3	Kedungbendo			
		4	Kedung Brubus	4	Sangiran			
		5	Telaga Pasir/Sarangan	5	Notopuro			
		6	Lahor	6	Gondang			
		7	Dawuhan	7	Prijetan			
		8	Gonggang	8	Sengguruh			
7	Bali	2	Waduk	2	Waduk	-	Waduk	
		1	Telaga Tunjung	1	Palasari			
		2	Grokgak	2	Benel			
8	Kalimantan Timur	1	Waduk	3	Waduk	1	Waduk	
		1	Lempake	1	Samboja	1	Merancang	
			-	2	Manggar		-	
				3	Binalatung			
9	Sulawesi Selatan		NA/o alcala		\\/a d!-		We ded-	
3	Guiawesi Jeidlaii	1	Waduk	-	Waduk	-	Waduk	
		1	Salomekko					

				ŀ	Kondisi Waduk		
No	Nama Provinsi	Normal		Dibawah Rencana			Kering
10	Nusa Tenggara	1	Waduk	8	Waduk	-	Waduk
	Barat	1	Sepayung Dalam	1	Pandaduri		
				2	Batujai		
				3	Gapit		
				4	Sumi		
				5	Pelaparado		
				6	Pengga		
				7	Mamak		
				8	Tiu Kulit		
Jum	lah	23	Waduk	45	Waduk	7	Waduk



Gambar 9. Grafik Status Kondisi 75 Waduk (status 28 Februari 2019)

SUMBER DATA

- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (2018). Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan Februari 2019. Deputi Bidang Klimatologi: Jakarta. Dari http://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-hujan-bulanan.bmkg
- Laporan Tinggi Muka Air mingguan dari BBWS/BWS/PJT I/PJT II