

KONDISI SUMBER DAYA AIR

(Status: 30 Juni 2019)

A. PRAKIRAAN CUACA (BMKG)¹

- Curah hujan wilayah Indonesia untuk bulan Juni 2019 diprakirakan bervariasi dari rendah (0 100 mm), menengah (100 300 mm) hingga sangat tinggi (>500 mm). Curah hujan rendah (0 100 mm) diprakirakan terjadi di sebagian besar P. Jawa, P. Bali dan sebagian kecil P. Sumatera, P. Sulawesi, P. Papua dan P. Kalimantan. Curah hujan menengah (100 300 mm) diprakirakan terjadi di sebagian besar P. Sumatera, P. Kalimantan, P. papua dan P. Maluku. Curah hujan tinggi (300 500 mm) diprakirakan terjadi di sebagian kecil P. Papua, P. Maluku dan P. Sulawesi. Curah hujan sangat tinggi (>500 mm) terjadi pada sebagian kecil P. Papua (lihat Gambar 1a).
- Sifat hujan pada bulan Juni 2019 di wilayah Indonesia diprakirakan bervariasi dari Dibawah Normal (0-84%), Normal (85-115%), hingga Atas Normal (>200%). Daerah yang diperkirakan sifat hujan Dibawah Normal (0-84%) meliputi sebagian besar P. Jawa, P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Papua dan sebagian kecil P. Maluku. Daerah yang diprakirakan sifat hujan Normal (85-115%) meliputi sebagian besar P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Sulawesi dan P. Papua. Daerah yang diprakirakan sifat hujan di Atas Normal (>200%) meliputi sebagian kecil P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Sulawesi, P. Maluku, dan P. Papua (lihat Gambar 1b).





1a. Prakiraan Curah Hujan Juni 2019

1b. Prakiraan Sifat Hujan Juni 2019

Gambar 1a & 1b. Peta Prakiraan Curah dan Sifat Hujan Bulan Juni 2019 di Indonesia

B. KONDISI KETERSEDIAAN AIR PADA WADUK

1

¹Sumber: Laporan Prakiraan Hujan Bulanan status Juni 2019 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.


Kondisi ketersediaan air status pemantauan 15 s/d 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pada 16 Waduk Utama:

Untuk kondisi 16 waduk utama terpantau 7 (tujuh) waduk dalam kondisi Normal, 9 (sembilan) waduk dalam kondisi Dibawah Rencana (Detail pada Tabel 1).

Tabel 1.Kondisi dan Elevasi Muka Air pada 16 Waduk Utama

| | Nama Waduk | Volume | | Elevas | i & Volume | | Volume Waduk | |
|-----|--------------|------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------------|
| No. | | Tampungan | Rencana Pem | | | antauan | | Kondisi Waduk |
| NO. | Nailla Wauuk | Waduk | Elevasi | Volume | Elevasi | Volume | (% terhadap | KONUISI WAUUK |
| | | (Juta m ³) | (m) | (Juta m ³) | (m) | (Juta m ³) | rencana) | |
| 1 | Jatiluhur | 1325,40 | 103,55 | 1106,44 | 101,58 | 898,61 | 81,22 | Dibawah Rencana |
| 2 | Cirata | 668,12 | 217,22 | 521,93 | 217,86 | 552,95 | 105,94 | Normal |
| 3 | Saguling | 530,75 | 640,54 | 431,27 | 640,95 | 438,50 | 101,68 | Normal |
| 4 | Kedungombo | 723,00 | 90,00 | 688,41 | 81,27 | 328,35 | 47,70 | Dibawah Rencana |
| 5 | Batutegi | 690,00 | 274,00 | 687,77 | 270,00 | 583,42 | 84,83 | Dibawah Rencana |
| 6 | Wonogiri | 560,00 | 134,36 | 260,18 | 133,67 | 225,21 | 86,56 | Dibawah Rencana |
| 7 | Wadaslintang | 388,00 | 157,25 | 140,04 | 161,09 | 166,19 | 118,67 | Normal |
| 8 | Sutami | 253,00 | 272,40 | 144,27 | 272,10 | 142,32 | 98,65 | Dibawah Rencana |
| 9 | Bili-bili | 305,00 | 77,41 | 139,18 | 93,88 | 180,08 | 129,39 | Normal |
| 10 | Wonorejo | 106,00 | 180,50 | 89,01 | 180,27 | 88,20 | 99,09 | Dibawah Rencana |
| 11 | Cacaban | 90,00 | 77,50 | 49,02 | 74,12 | 29,69 | 60,57 | Dibawah Rencana |
| 12 | Kalola | 70,00 | 35,85 | 42,48 | 39,47 | 69,75 | 164,21 | Normal |
| 13 | Selorejo | 50,10 | 621,25 | 27,50 | 620,58 | 25,66 | 93,31 | Dibawah Rencana |
| 14 | Way Rarem | 70,45 | 54,00 | 70,45 | 54,07 | 59,63 | 84,64 | Normal |
| 15 | Batu Bulan | 53,10 | 60,00 | 51,94 | 58,13 | 22,40 | 43,11 | Dibawah Rencana |
| 16 | Ponre-ponre | 48,70 | 202,52 | 40,52 | 215,74 | 47,29 | 116,69 | Normal |
| Tot | al | 5.931,62 | | 4.490,42 | | 3.858,25 | | |



Gambar 1. Grafik Status Kondisi 16 Waduk Utama (status 30 Juni 2019)


Kondisi ketersediaan air status pemantauan 15 s/d 30 Juni 2019 sebagai berikut:

a) Jawa Barat

Saat pemantauan 15 s/d 30 Juni 2019, waduk utama di Jawa Barat, yaitu Waduk Cirata dan Waduk Saguling berada dalam kondisi *Normal*, sedangkan Waduk Jatiluhur berada dalam kondisi *Dibawah Rencana*. Perbandingan antara volume rencana dan pemantauan untuk ketiga waduk tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2. Volume Rencana Vs Pemantauan Waduk Utama Jawa Barat

| | | Rencana | Pemantauan | Deviasi | |
|-----|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| No. | Waduk Utama | Volume | Volume | Volume | Kondisi |
| | | (iuta m³) | (iuta m³) | (iuta m³) | |
| 1 | Wd. Jatiluhur | 1106,44 | 898,61 | -207,83 | Dibawah Rencana |
| 2 | Wd. Cirata | 521,93 | 552,95 | 31,02 | Normal |
| 3 | Wd. Saguling | 431,27 | 438,50 | 7,23 | Normal |
| | TOTAL | 2.059,64 | 1.890,06 | | |




Gambar 3. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 3 Waduk Utama di Jawa Barat

b) Jawa Tengah

Waduk utama di Jawa Tengah, yaitu Waduk Wonogiri, Waduk Kedungombo dan Waduk Cacaban saat pemantauan 30 Juni 2019 berada dalam kondisi *Dibawah Rencana*, sedangkan Waduk Wadaslintang berada dalam kondisi *Normal.* Perbandingan antara volume rencana dan pemantauan untuk waduk utama di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3. Volume Rencana Vs Pemantauan Waduk Utama Jawa Tengah

| | | Rencana | Pemantauan | Deviasi | |
|-----|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| No. | Waduk Utama | Volume | Volume | Volume | Kondisi |
| | | (juta m³) | (juta m³) | (juta m³) | |
| 1 | Wd. Kedungombo | 688,41 | 328,35 | -360,06 | Dibawah Rencana |
| 2 | Wd. Wonogiri | 260,18 | 225,21 | -34,97 | Dibawah Rencana |
| 3 | Wd. Wadaslintang | 140,04 | 166,19 | 26,14 | Normal |
| 4 | Wd. Cacaban | 49,02 | 29,69 | -19,33 | Dibawah Rencana |
| | TOTAL | 1.137,65 | 749,44 | | |




Gambar 4. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 4 Waduk Utama di Jawa Tengah (Status 15 s/d 30 Juni 2019)

c) Jawa Timur

Untuk pemantauan 30 Juni 2019, Waduk utama di Jawa Timur yaitu Waduk Sutami, Waduk Selorejo dan Waduk Wonorejo berada dalam kondisi *Dibawah Rencana*. Perbandingan elevasi muka air rencana dan pemantauan untuk masing -masing waduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4. Volume Rencana Vs Pemantauan Waduk Utama Jawa Timur

| | | Rencana Pemantauan | | Deviasi | |
|-----|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| No. | Waduk Utama | Volume | Volume | Volume | Kondisi |
| | | (juta m³) | (juta m³) | (juta m³) | |
| 1 | Wd. Sutami | 144,27 | 142,32 | -1,95 | Dibawah Rencana |
| 2 | Wd. Selorejo | 27,50 | 25,66 | -1,84 | Dibawah Rencana |
| 3 | Wd. Wonorejo | 89,01 | 88,20 | -0,81 | Dibawah Rencana |
| | TOTAL | 260,78 | 256,18 | - | |




Gambar 5. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 3 Waduk Utama di JawaTimur (Status 15 s/d 30 Juni 2019)

d) Sulawesi Selatan

Waduk Ponre-ponre, Waduk Kalola dan Waduk Bili - Bili saat pemantauan 30 Juni 2019 berada dalam kondisi *Normal*. Perbandingan volume rencana dan pemantauan waduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 5. Volume rencana vs pemantauan waduk utama Sulawesi Selatan

| | | Rencana Pemantauan | | Deviasi | |
|-----|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| No. | Waduk Utama | Volume | Volume | Volume | Kondisi |
| | | (juta m³) | (juta m³) | (juta m³) | |
| 1 | Wd. Bili-Bili | 139,18 | 180,08 | 40,90 | Normal |
| 2 | Wd. Kalola | 42,48 | 69,75 | 27,28 | Normal |
| 3 | Wd. Ponre-ponre | 40,52 | 47,29 | 6,77 | Normal |
| | TOTAL | 222,18 | 297,12 | _ | |



Gambar 6. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 3 Waduk Utama di Sulawesi Selatan (Status 15 s/d 30 Juni 2019)


e) Nusa Tenggara Barat

Waduk Batu Bulan saat pemantauan 30 Juni 2019, berada dalam kondisi *Dibawah Rencana*. Perbandingan volume rencana dan pemantauan waduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 6. Volume rencana vs pemantauan waduk utama NTB

| | | Rencana | Pemantauan | Deviasi | | |
|-----|---------------------|---------|----------------|-----------|-----------------|--|
| No. | Waduk Utama Elevasi | | Elevasi Volume | | Kondisi | |
| | | (m) | (m) | (juta m³) | | |
| 1 | Wd. Batu Bulan | 51,94 | 22,40 | -29,55 | Dibawah Rencana | |
| | TOTAL | 51,94 | 22,40 | | | |

Status: 30 Juni 2019



Gambar 7. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan Waduk Batu bulan di NTB (Status 15 s/d 30 Juni 2019)


f) Lampung

Waduk Way Rarem berda dalam kondisi *Normal* sedangkan Waduk Batutegi berada dalam kondisi *Dibawah Rencana* saat pemantauan 30 Juni 2019. Perbandingan volume rencana dan pemantauan waduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 7. Volume Rencana Vs Pemantauan Waduk Utama Lampung

| | | Rencana | Pemantauan | Deviasi | | |
|-----|---------------------|---------|------------|-----------|-----------------|--|
| No. | Waduk Utama Elevasi | | Elevasi | Volume | Kondisi | |
| | | (m) | (m) | (juta m³) | | |
| 1 | Wd. Batutegi | 687,77 | 583,42 | -104,35 | Dibawah Rencana | |
| 2 | Wd. Way Rarem | 70,45 | 59,63 | -10,82 | Normal | |
| | TOTAL | 758,22 | 643,05 | | | |

Status: 30 Juni 2019



Gambar 8. Perbandingan Volume Rencana dan Pemantauan 2 Waduk utama di Lampung (Status 15 s/d 30 Juni 2019)


2. Untuk kondisi 75 waduk:

Pada saat pemantauan per tanggal 15 s/d 30 Juni 2019, kondisi 75 waduk terpantau adalah sebagai berikut : 10 waduk dalam kondisi *Normal*, 58 waduk dalam kondisi *Dibawah rencana*, dan 7 waduk dalam kondisi *Kering*. Untuk rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

| | Nama Provinsi | Kondisi Waduk | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|-------------|---|----------------|---|--------|--|--|
| No | | | Normal | D | ibawah Rencana | | Kering | | |
| 1 | NAD | 1 | Waduk | 1 | Waduk | 1 | Waduk | | |
| | | 1 | Sianjo-anjo | 1 | Keuliling | 1 | Rajui | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Lampung | - | Waduk | 1 | Waduk | - | Waduk | | |
| | | | | 1 | Way Jepara | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | Kondisi Waduk | | | | | |
|----------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---|----------|
| No | Nama Provinsi | | Normal | Di | bawah Rencana | | Kering |
| 3 | Jawa Barat | 1 | Waduk | 2 | Waduk | 1 | Waduk |
| | | 1 | Darma | 1 | Setu Patok | 1 | Cipancuh |
| | | | | 2 | Situ Kamojing | | |
| | Janua Tananah | | | | | | |
| 4 | Jawa Tengah | - | Waduk | 26 | Waduk | 4 | Waduk |
| | | | | 1 | Nglangon | 1 | Lalung |
| | | - | | 2 | Mulur | 2 | Plumbon |
| | | - | | 3 | Ketro | 3 | Ngancar |
| | | | | 4 | Penjalin | 4 | Sempor |
| | | | | 5 | Tempuran | | |
| | | | | 6 | Lodan | | |
| | | | | 7 | Butak | | |
| | | | | 8 | Greneng | | |
| | | | | 9 | Nawangan | | |
| | | | | 10 | Song Putri | | |
| | | | | 11 | Banyukuwung | | |
| | | | | 12 | Gembong | | |
| | | | | 13 | Gebyar | | |
| | | | | 14 | Krisak | | |
| | | | | 15 | Gunungrowo | | |
| | | | | 16 | Parang Joho | | |
| | | | | 17 | Kedung Uling | | |
| | | | | 18 | Klego | | |
| | | | | 19 | Simo | | |
| | | | | 20 | Kembangan | | |
| | | | | 21 | Sanggeh | | |
| | | | | 22 | Botok | | |
| | | | | 23 | Delingan | | |
| | | | | 24 | Cengklik | | |
| | | | | 25 | Jatibarang | | |
| | | | | 26 | Malahayu | | |
| | | | | | | | |
| 5 | DI Yogyakarta | 1 | Waduk | - | Waduk | - | Waduk |
| | | 1 | Sermo | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 | Jawa Timur | 2 | Waduk | 14 | Waduk | 1 | Waduk |
| | | 1 | Wlingi | 1 | Pacal | 1 | Klampis |
| | | 2 | Sengguruh | 2 | Pondok | | |
| | | | | 3 | Gonggang | | |
| | | | | 4 | Notopuro | | |
| | | | | 5 | Prijetan | | |
| | | | | 6 | Bening | | |
| <u>L</u> | | | | 7 | Kedung Brubus | | |

| | | | | K | ondisi Waduk | | |
|-----|----------------------|----|----------------|----|--------------------------|---|--------------|
| No | Nama Provinsi | | Normal | Di | bawah Rencana | | Kering |
| | | | | 8 | Telaga Pasir/Sarangan | | |
| | | | | 9 | Lahor | | |
| | | | | 10 | Sangiran | | |
| | | | | 11 | Kedungbendo | | |
| | | | | 12 | - | | |
| | | | | | Gondang | | |
| | | | | 13 | Dawuhan | | |
| | | | | 14 | Saradan | | |
| | | | | | | | |
| 7 | Bali | 1 | Waduk | 3 | Waduk | - | Waduk |
| | | 1 | Telaga Tunjung | 1 | Benel | | |
| | | | | 2 | Palasari | | |
| | | | | 3 | Grokgak | | |
| 8 | Kalimantan Timur | | M/s ded- | _ | M/a dede | | AA/ = aloula |
| 0 | Kalillalitali Tillul | 2 | Waduk | 3 | Waduk | - | Waduk |
| | | 2 | Lempake | 2 | Binalatung | | |
| | | | Manggar | 3 | Samboja Merancang | | |
| | | | | 3 | Werancang | | |
| 9 | Sulawesi Selatan | 1 | Waduk | - | Waduk | - | Waduk |
| | | 1 | Salomekko | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | Nusa Tenggara | 1 | Waduk | 8 | Waduk | - | Waduk |
| | Barat | 1 | Sepayung Dalam | 1 | Sumi | | |
| | | | | 2 | Pengga | | |
| | | | | 3 | Mamak | | |
| | | | | 4 | Batujai | | |
| | | | | 5 | Tiu Kulit | | |
| | | | | 6 | Pelaparado | | |
| | | | | 7 | Gapit | | |
| | | | | 8 | Pandaduri | | |
| | 1-1- | | | | | | |
| Jum | ian | 10 | Waduk | 58 | Waduk | 7 | Waduk |



Gambar 9. Grafik Status Kondisi 75 Waduk (Status 15 s/d 30 Juni 2019)

SUMBER DATA

- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (2019). Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan Juni 2019. Deputi Bidang Klimatologi: Jakarta. Dari http://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-hujan-bulanan.bmkg
- Laporan Tinggi Muka Air mingguan dari BBWS/BWS/PJT I/PJT II