



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**NOTA DINAS
NOMOR UM0404/B/Bws16/2026/ 317**

Yth. : Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Dari : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Hal : Laporan Kejadian Banjir 18 Maret 2026 di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
Tanggal : 25 Maret 2026

Telah terjadi banjir di Desa/Kel. Lakea II dan Desa Ngune Kec. Lakea Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Desa Lakea II dan Desa Ngune mengakibatkan volume air sungai Lakea II meningkat hingga meluap ke pemukiman warga. Bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kejadian ini menyebabkan:
 - a. Desa Lakea II : ± 500 KK tergenang banjir.
2. Penanganan non fisik yang sudah dilakukan adalah:
 - a) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas PU dan BPBD;
 - b) Tim BWS Sulawesi III Palu melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur bidang sumber daya air yang terdampak;
 - c) Bersama ini kami lampirkan Format A dan B kejadian bencana.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,

Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBP



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format A

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a) Jenis Bencana : Banjir
- b) Waktu Kejadian : Rabu, 18 Maret 2026
- c) Tempat Kejadian
 - 1) WS : Lambunu - Buol
 - 2) Sungai : Lakea
 - 3) Kewenangan : Non B/BWS
 - 4) Lokasi
 - Desa : Lakea II dan Desa Ngune
 - Kecamatan : Lakea
 - Kota/Kabupaten : Buol
 - Provinsi : Sulawesi Tengah
- d) Data curah hujan : Masih menunggu dari Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Sulawesi Tengah.

2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a) Korban : -
- b) Kerusakan : -

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a) Pemukiman penduduk : -
- b) Sarana / Prasarana : -

4. PENYEBAB TERJADINYA BENCANA

Pada tanggal 18 Maret 2026, Hujan deras yang mengguyur wilayah Desa Lakea II dan Desa Ngune mengakibatkan volume air sungai Lakea II meningkat hingga meluap ke pemukiman warga.

Info berita : https://www.instagram.com/reel/DV_icokj8FQ/?igsh=Nmk0ZTkwbmVvc3R3.

5. PERKIRAAN...

5. PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA / BENCANA : 1-2 hari.
6. PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN
 - a) Koordinasi dengan TRC & PUSDALOPS BPBD PROV. SULTENG dan Pemerintah Desa setempat.
 - b) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.
 - c) Pelaporan.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**DOKUMENTASI KEJADIAN BENCANA
TANGGAL 18 MARET 2026**









**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format B

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

a) Kejadian

- | | |
|--------------------|--|
| 1) Jenis Bencana | : Banjir |
| 2) Waktu Kejadian | : Rabu, 18 Maret 2026 |
| 3) Tempat Kejadian | : Desa Lakea II dan Desa Ngune Kec. Lakea Kab. Buol. |

b) Perkiraan Dampak

- | | |
|--------------|-----|
| 1) Korban | : - |
| 2) Mengungsi | : - |
| 3) Kerusakan | : - |

c) Upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Posko Pelaksanaan Tanggap Darurat BWS Sulawesi III Palu:

1. Koordinasi dengan TRC & PUSDALOPS BPBD PROV. SULTENG dan Pemerintah Desa setempat.
2. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

d) Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana:

- 1) BPBD.
- 2) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

e). Kendala...

- e) Kendala/hambatan : -
- f) Kebutuhan mendesak: -

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



Peta Lokasi Banjir
Desa Lakea II, Kecamatan Lakea,
Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah



Datum WGS 84
Zona 51 N

Skala 1:100,000

0 0.75 1.5 3 4.5 6 Kilometers

Petunjuk Lokasi



Legend

- Tirik Banjir Desa Lakea II
- Titik Banjir Desa Ngune
- Sungai Lakea
- DAS_Lambunu_Buol
- Das_Busak

Sumber Data :

1. ESRI, OpenStreetMap
2. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu