



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**NOTA DINAS
NOMOR SA0501/T/Bws16/2026/504**

Yth. : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Dari : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Hal : Laporan Kejadian Banjir 30 Mei 2026 di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
Tanggal : 02 Juni 2026

Telah terjadi banjir di Desa Betalemba, Kec. Poso Pesisir Selatan. Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah, banjir dipicu meluapnya air sungai yang mengakibatkan tanggul di belakang Gereja Elim Desa Betalemba mengalami kerusakan. Air kemudian masuk ke permukiman warga dan merendam puluhan rumah. Bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kejadian ini menyebabkan:
 - a) 25 rumah terdampak;
 - b) Jalan Poros Poso - Napu terdampak;
 - c) Tanggul sungai Ue Magali rusak sepanjang +/- 20 m.
2. Penanganan non fisik yang sudah dilakukan adalah:
 - a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjiran BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby;
 - b) Bersama ini kami lampirkan Format A dan B kejadian bencana.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,


Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBP



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format A

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a) Jenis Bencana : Banjir
- b) Waktu Kejadian : Sabtu, 30 Mei 2026
- c) Tempat Kejadian
 - 1) WS : Parigi Poso
 - 2) DAS : Puna
 - 3) Sungai : Anak Sungai Puna (Sungai Ue Magali)
 - 4) Kewenangan : Pemerintah Pusat
 - 5) Lokasi
 - Desa/Kel : Betalemba
 - Kecamatan : Poso Pesisir Selatan
 - Kota/Kabupaten : Poso
 - Provinsi : Sulawesi Tengah
 - Koordinat : -1.457679°, 120.641345°
- d) Data Klimatologi/Hidrologi : PCH Tangkura : 27, 6 mm/hari.

2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a) Korban : -
- b) Kerusakan : -

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a) Pemukiman penduduk : -
- b) Sarana / Prasarana : -

4. PENYEBAB...

4. **PENYEBAB TERJADINYA BENCANA**

Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 17.00 WITA telah terjadi banjir di Desa Betalemba, Kec. Poso Pesisir Selatan. Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah, banjir dipicu meluapnya air sungai yang mengakibatkan tanggul di belakang Gereja Elim Desa Betalemba mengalami kerusakan. Air kemudian masuk ke permukiman warga dan merendam puluhan rumah..

Info berita : https://www.instagram.com/reel/DY_yFpSIKe0/?igsh=MXJldTBpaXRrNGV2Mg%3D%3D

5. **PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA / BENCANA : 1-2 hari.**

6. **PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN**

a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjiran BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**


Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**DOKUMENTASI KEJADIAN BENCANA
TANGGAL 30 Mei 2026**







BPBD KAB. POSO
 Proyek: TRC PB
 Tanggal & waktu: 30.05.2026 21:03
 WGS84: -1.45619, 120.64096 ($\pm 11m$)
 Ketinggian: 105m
 Alamat: GJVR+MC9, Jl. Kasiguncu-Sangihora,
 Betalemba, Kec. Poso Pesisir Sel. 94652



BPBD KAB. POSO
 Proyek: TRC PB
 Tanggal & waktu: 30.05.2026 20:59
 WGS84: -1.45849, 120.64156 ($\pm 35m$)
 Ketinggian: 145m
 Alamat: GJRR+FFW, Lorong Gereja Elim, Betalemba, Kec.
 Poso Pesisir Sel. 94652





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format B

Yth.
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di-
Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a) Kejadian
 - 1) Jenis Bencana : Banjir
 - 2) Waktu Kejadian : Sabtu, 30 Mei 2026
 - 3) Tempat Kejadian : Desa Betalemba, Kec. Poso Pesisir Selatan, Kab. Poso.
- b) Perkiraan Dampak
 - 1. Korban : -
 - 2. Mengungsi : -
 - 3. Kerusakan : -
- c) Upaya penanganan yang dilakukan :
 - 1) Darurat : Kepala Desa diarahkan untuk segera mengajukan permohonan penanganan kerusakan tanggul melalui BNPB atau Dinas PU Kabupaten untuk ajukan permohonan ke Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu.
 - a. Telah terjadi kerusakan tanggul pada Sungai Ue Magali, yaitu robohnya tanggul pasangan batu eksisting yang dibangun dengan dana desa tahun 2024.
 - b. Kerusakan tanggul tersebut berdampak luapan banjir yang mengancam 25 rumah dan 1 rumah ibadah (gereja).
 - c. Dibutuhkan penanganan darurat perkuatan tanggul sungai sepanjang 40 m dengan menggunakan pasangan bronjong
 - 2) Permanen : Belum dilakukan penanganan permanen.

d) Sumber...

- d) Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana:
- 1) BPBD.
 - 2) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.
- e) Kendala/hambatan : -
- f) Kebutuhan mendesak: -

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBP

Pembacaan		Keterangan
Tanggal	Pagi Jam 07.00	
1	8.8 MM	Hujan GERIMIS
2	—	Tdk Hujan
3	7.1 MM	Hujan GERIMIS
4	2.4 MM	Hujan GERIMIS
5	—	Tdk Hujan
6	5.0 MM	Hujan GERIMIS
7	—	Tdk Hujan
8	3.8 MM	Hujan GERIMIS
9	26.1 MM	Hujan SEDANG
10	3.6 MM	Hujan GERIMIS
11	—	Tdk Hujan
12	—	Tdk Hujan
13	—	Tdk Hujan
14	7.9 MM	Hujan GERIMIS
15	7.9 MM	Hujan GERIMIS
16	139.5 MM	Hujan DERAS
17	—	Tdk Hujan
18	9.9 MM	Hujan RINGAN
19	—	Tdk Hujan
20	12.3 MM	Hujan RINGAN
21	2.1 MM	Hujan RINGAN
22	11.7 MM	Hujan RINGAN
23	—	Tdk Hujan
24	9.6 MM	Hujan RINGAN
25	18.1 MM	Hujan RINGAN
26	38.5 MM	Hujan SEDANG
27	12.0 MM	Hujan RINGAN
28	—	Tdk Hujan
29	1.1 MM	Hujan GERIMIS
30	27.6 MM	Hujan RINGAN
31		

SAMSUL

Tanggal :

Tanggal :

Absensi 07:11

Minggu, 31 Mei 2026

Tangkura, Kec. Poso Pesisir Sel.,
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 94652

1.487129°S, 120.634142°E

 Kode Foto: W41Y9WNY2ECE9T