



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**NOTA DINAS
NOMOR SA0501/T/Bws16/2026/422**

Yth. : Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Dari : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Hal : Laporan Kejadian Banjir 18 April 2026 di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
Tanggal : 20 April 2026

Telah terjadi banjir rob di Desa Lakea I dan Desa Ngune Kec. Lakea, Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Di akibatkan terjadi gelombang pasang yang terjadi di dua desa di Kecamatan Lakea Kabupaten Buol. Akibat kondisi tersebut, beberapa rumah warga di pesisir pantai terendam oleh air laut. Bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kejadian ini menyebabkan:
 1. Desa Lakea I :
 - a. ± 5 Rumah Warga Terendam.
 2. Desa Ngune :
 - a. ± 50 Rumah Warga Terendam.
3. Penanganan non fisik yang sudah dilakukan adalah:
 - a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby;
 - b) Bersama ini kami lampirkan Format A dan B kejadian bencana.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,

Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format A

Yth.

POSKO PB PU

Plh. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a) Jenis Bencana : Banjir Rob
- b) Waktu Kejadian : Sabtu, 18 April 2026
- c) Tempat Kejadian
 - 1) WS : Lambunu - Buol
 - 2) DAS : Busak
 - 3) Sungai : Lakea
 - 4) Kewenangan : Non B/BWS
 - 5) Lokasi
 - Desa/Kel : Lakea I dan Ngune
 - Kecamatan : Lakea
 - Kota/Kabupaten : Buol
 - Provinsi : Sulawesi Tengah
 - Koordinat : 1.178752°, 121.205449°
- d) Data Klimatologi/Hidrologi : Masih menunggu dari Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Sulawesi Tengah.

2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a) Korban : -
- b) Kerusakan : -

3. BAHAYA...

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a) Pemukiman penduduk : -
- b) Sarana / Prasarana : -

4. PENYEBAB TERJADINYA BENCANA

Kejadian pada sekitar pukul 03.00 WITA (18 April 2026) terjadi gelombang pasang yang terjadi di dua desa di Kecamatan Lakea Kabupaten Buol. Akibat kondisi tersebut, beberapa rumah warga di pesisir pantai terendam oleh air laut.

Info berita : <https://www.instagram.com/reel/DXRABrqCvY6/?igsh=OHlJeGI4cXYyMTc0>.

5. PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA / BENCANA : 1-2 hari.

6. PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN

- a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.



Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,

Medya Ramdhan

Tembusan:

- 1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
- 2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
- 3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
- 4. Sekretariat Satgas PBPU



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

DOKUMENTASI KEJADIAN BENCANA
TANGGAL 18 APRIL 2026







**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format B

Yth.

POSKO PB PU

Plh. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

a) Kejadian

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Jenis Bencana | : Banjir Rob |
| 2) Waktu Kejadian | : Sabtu, 18 April 2026 |
| 3) Tempat Kejadian | : Desa Lakea I dan Desa Ngune, Kec. Lakea, Kab. Buol. |

b) Perkiraan Dampak

- | | |
|--------------|-----|
| 1. Korban | : - |
| 2. Mengungsi | : - |
| 3. Kerusakan | : - |

c) Upaya penanganan yang dilakukan :

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1) Darurat | : Belum dilakukan penanganan darurat. |
| 2) Permanen | : Tidak ada penanganan permanen. |

d) Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana:

- | | |
|---|--|
| 1) BPBD. | |
| 2) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby. | |

e). Kendala...

- e) Kendala/hambatan : -
- f) Kebutuhan mendesak: -

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,





Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBP



Peta Lokasi Banjir
Desa Lakea II & Desa Ngune, Kec.Lakea,
Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah



Sumber Data :
 1. ESRI, World Imagery
 2. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu