



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**NOTA DINAS
NOMOR SA0501/T/Bws16/2026/ 347**

Yth. : Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Dari : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Hal : Laporan Kejadian Banjir 3 April 2026 di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Tanggal : 6 April 2026

Telah terjadi banjir di Desa Paria, Desa Tompo, dan Desa Sibatang, Desa Pande, Desa Pandelalap, Desa Gio barat, Desa Moutong utara Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Di akibatkan hujan deras yang cukup lama mengakibatkan pendangkalan sungai yang menyebabkan sungai meluap sehingga merendam rumah warga. Bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kejadian ini menyebabkan:
 1. Desa Paria :
 - Dusun III : 15 KK Terdampak banjir.
 - Dusun IV : 25 KK Terdampak banjir.
 - Fasilitas Umum : 2 Unit Sekolah, 1 Unit Masjid, 1 Unit Kantor Desa terdampak banjir.
 2. Desa Tompo
 - Dusun I : 38 KK Terdampak banjir.
 - Dusun III : 97 KK Terdampak banjir.
 - Dusun IV : 62 KK Terdampak banjir
 - Dusun V : 37 KK Terdampak banjir
 - Dusun VI : 29 KK Terdampak banjir
 - Fasilitas Umum : 2 Titik Tanggul Jebol dan Duicker Plat Jebo.
 3. Desa Sibatang : 7 rumah dan 9 KK / 25 jiwa terdampak banjir.
2. Penanganan non fisik yang sudah dilakukan adalah:
 - a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjiran BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby;
 - b) Bersama ini kami lampirkan Format A dan B kejadian bencana.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,

Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format A

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a) Jenis Bencana : Banjir
- b) Waktu Kejadian : Jumat, 3 April 2026
- c) Tempat Kejadian
 - 1) WS : Lambunu - Buol
 - 2) DAS : Tuladengi/Taopa
 - 3) Sungai : Tuladengi
 - 4) Kewenangan : Non BWS (Provinsi)
 - 5) Lokasi
 - Desa/Kel : Desa Paria, Desa Tompo, dan Desa Sibatang, Desa Pande, Desa Pandelalap, Desa Gio barat, Desa Moutong utara.
 - Kecamatan : Taopa
 - Kota/Kabupaten : Parigi Moutong
 - Provinsi : Sulawesi Tengah
 - Koordinat :
 - a) Desa Paria : 0.466413°, 121.103755°
 - b) Desa Tompo : 0.448040°, 121.112318°
 - c) Desa Sibatang : 0.432964°, 121.118865°
- d) Data Klimatologi/Hidrologi : Pos Curah Hujan : mm/hari.

2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a) Korban : -
- b) Kerusakan :
 - 1) Desa Paria :
 - Dusun III : 15 KK Terdampak banjir.
 - Dusun IV : 25 KK Terdampak banjir.
 - Fasilitas Umum : 2 Unit Sekolah, 1 Unit Masjid, 1 Unit Kantor Desa terdampak banjir.

2) Desa Tompo :

- Dusun I : 38 KK Terdampak banjir.
- Dusun III : 97 KK Terdampak banjir.
- Dusun IV : 62 KK Terdampak banjir
- Dusun V : 37 KK Terdampak banjir
- Dusun VI : 29 KK Terdampak banjir
- Fasilitas Umum : 2 Titik Tanggul Jebol dan Duicker Plat Jebol.

3) Desa Sibatang : 7 rumah dan 9 KK / 25 jiwa terdampak banjir

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a) Pemukiman penduduk : -
- b) Sarana / Prasarana : -

4. PENYEBAB TERJADINYA BENCANA

Pada hari Jumat, 3 April 2026 pukul 17.00 WITA. Telah terjadi banjir di Desa Paria, Desa Tompo dan Desa Sibatang, Kec. Taopa. Akibat hujan deras yang cukup lama mengakibatkan pendangkalan sungai yang menyebabkan sungai meluap sehingga merendam rumah warga.

Info berita : https://www.instagram.com/reel/DWtP5LQCh-t?utm_source=ig_web_copy_link.

5. PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA / BENCANA : 1-2 hari.

6. PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN

- a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjiran BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

- 1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
- 2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
- 3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
- 4. Sekretariat Satgas PBPU



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**DOKUMENTASI KEJADIAN BENCANA
TANGGAL 3 APRIL 2026**




Titik jebolnya air di desa pandelalap




Titik jebolnya air di desa pandelalap



**Titik meluapnya air Desa Sibatang dan
Desa Tuladenqi**



Titik meluapnya air di Desa Gio Barat



Titik meluapnya air di Desa Tompo



Titik meluapnya air di Desa Paria



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format B

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

a) Kejadian

- | | |
|--------------------|--|
| 1) Jenis Bencana | : Banjir |
| 2) Waktu Kejadian | : Jumat, 3 April 2026 |
| 3) Tempat Kejadian | : Desa Paria, Desa Tompo, dan Desa Sibatang,
Desa Pande, Desa Pandelalap, Desa Gio
barat, Desa Moutong utara, Kecamatan Taopa,
Kab. Parigi Moutong. |

b) Perkiraan Dampak

- | | |
|--------------|-----|
| 1. Korban | : - |
| 2. Mengungsi | : - |
| 3. Kerusakan | : |
- a) Desa Paria : 2 Unit Sekolah, 1 Unit Masjid, 1 Unit Kantor Desa terdampak banjir;
- b) Desa Tompo : 2 Titik Tanggul Jebol dan Duicker Plat Jebol;
- c) Desa Sibatang : 7 rumah terdampak banjir.

c) Upaya penanganan yang dilakukan :

- 1) Sebagai langkah penanganan darurat, BPBD mengirimkan berbagai bahan banjiran seperti geobag, sandbag, dan bronjong untuk menutup tanggul yang jebol di Sungai Tuladengi. Selain itu, alat berat berupa excavator juga segera diturunkan ke lokasi guna memperbaiki alur sungai dan mempercepat proses pemulihan.

d) Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana:

- 1) BPBD.
- 2) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjiran BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

e). Kendala...

- e) Kendala/hambatan : -
- f) Kebutuhan mendesak : -

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Andi Mawardi, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

Peta Lokasi Banjir

Kecamatan Taopa Kab. Parigi Moutong
Prov. Sulawesi Tengah



Datum WGS 84
Zona 51 N

Skala 1:200,000

0 1.5 3 6 9 12
Kilometers

Petunjuk Lokasi



Legend

Titik Lokasi

Sungai

Das Lambunu - Buol

Sumber Data :

1. ESRI, Wordl Imagery
2. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

