



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**NOTA DINAS
NOMOR SA0501/T/Bws16/2026/ 525**

Yth. : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Dari : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Hal : Laporan Kejadian Banjir 15 Mei 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah
Tanggal : 18 Mei 2026

Telah terjadi banjir di Desa Kayunyole, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 WITA, hujan deras yang berlangsung lama mengguyur Desa Kayunyole sehingga mengakibatkan banjir yang menggenangi jalan penghubung Touna-Poso. Bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kejadian ini menyebabkan:
 - a) Jalan Trans yang menghubungkan Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Poso tergenang air.
2. Penanganan non fisik yang sudah dilakukan adalah:
 - a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby;
 - b) Bersama ini kami lampirkan Format A dan B kejadian bencana.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,

Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format A

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a) Jenis Bencana : Banjir
- b) Waktu Kejadian : Jumat, 15 Mei 2026
- c) Tempat Kejadian
 - 1) WS : Parigi - Poso
 - 2) DAS : Pantarangoyo
 - 3) Sungai : Ue Pantarangoyo
 - 4) Kewenangan : Pemerintah Pusat
 - 5) Lokasi
 - Desa/Kel : Kayunyole
 - Kecamatan : Tojo
 - Kota/Kabupaten : Tojo Una-una
 - Provinsi : Sulawesi Tengah
 - Koordinat : -1.094015°, 121.318690°
- d) Data Klimatologi/Hidrologi : PCH Podi : 54 mm/hari.

2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a) Korban : -
- b) Kerusakan : -

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a) Pemukiman penduduk : -
- b) Sarana / Prasarana : -

4. PENYEBAB...

4. **PENYEBAB TERJADINYA BENCANA**

Pada hari Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 WITA, hujan deras yang berlangsung lama mengguyur Desa Kayunyole sehingga mengakibatkan banjir yang menggenangi jalan penghubung Touna-Poso.

Info berita : https://www.instagram.com/reel/DYYilyTp6QP?utm_source=ig_web_copy_link

5. **PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA / BENCANA : 1-2 hari.**

6. **PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN**

- a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjiran BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBP




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

DOKUMENTASI KEJADIAN BENCANA
TANGGAL 15 Mei 2026







KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format B

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

a) Kejadian

- | | |
|--------------------|--|
| 1) Jenis Bencana | : Banjir |
| 2) Waktu Kejadian | : Jumat, 15 Mei 2026 |
| 3) Tempat Kejadian | : Desa Kayunyole, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una-Una |

b) Perkiraan Dampak

- | | |
|--------------|-----|
| 1. Korban | : - |
| 2. Mengungsi | : - |
| 3. Kerusakan | : - |

c) Upaya penanganan yang dilakukan :

- 1) Darurat : TRC BPBD Touna telah berkoordinasi dengan Pihak BPJN Provinsi Sulawesi Tengah untuk Upaya Pembersihan.
- 2) Permanen : Tidak ada penanganan permanen.

d) Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana:

- 1) BPBD.
- 2) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

e) Kendala/hambatan : -

f) Kebutuhan mendesak: -


Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



Formulir / Blangko pembacaan data pos hujan biasa / manual
Pembacaan Pos Hujan Biasa / manual
Bulan : Mei Tahun : 2016

Nama Pos : Cuzah Hujan
No. Register Pos :
Desa : Bedi
Kec. Kab. : Taja Kab. Taja Ulu-Ulu

Tanggal	Pembacaan		Keterangan
	Pagi Jam 07.00		
1	4,2	MM	
2	14,3	MM	
3	73	MM	
4	129	MM	
5	2,6	MM	
6	—		
7	—		
8	—		
9	3,6	MM	
10	1,3	MM	
11	—		
12	2,7	MM	
13	3,6	MM	
14	0,6	MM	
15	54	MM	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Dikerjakan Oleh
Diperiksa Oleh

Tanggal : 01/06/2020
Tanggal : 01/06/2020



ANTI PECAH