



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

**NOTA DINAS
NOMOR SA0501/T/Bws16/2026/ 725**

Yth. : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Dari : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Hal : Laporan Kejadian Bencana Gempa Bumi 16 Juni 2026 di Provinsi Sulawesi Tengah
Tanggal : 18 Juni 2026

Pada hari Selasa, 16 Juni 2026, Pukul 10.27 WIB, Wilayah Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik, Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 LS; 120,24 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 42 km Tenggara Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km. Bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kejadian ini menyebabkan:
 - a) Kabupaten Sigi :
 1. Terjadi kerusakan pada SPAM Desa Kamarora A dan B, Kecamatan Nokilalaki, Kab. Sigi yang terjadi pada Intake dan Jaringan pipa transmisi sebanyak 2 titik dengan panjang 45 m.
 2. Rumah Warga Rusak Ringan : 707 unit, Rusak Sedang : 68 unit, Rusak Berat : 12 unit, Kantor : 2 unit, Rumah Ibadah : 15 unit.
 - b) Kabupaten Parigi Moutong :
 1. Rumah Warga Rusak Sedang : 6 unit, Rusak Berat : 15 unit.
 - c) Kabupaten Poso :
 1. Beberapa bangunan mengalami kerusakan dan akses jalan di Napu mengalami Kerusakan.
2. Penanganan non fisik yang sudah dilakukan adalah:
 - a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby;
 - b) Bersama ini kami lampirkan Format A dan B kejadian bencana.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,


Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format A

Yth.

POSKO PB PU

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

di-

Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a) Waktu Kejadian : Selasa, 16 Juni 2026
- b) Jenis Bencana : Gempa Bumi Tektonik
- c) Berkekuatan : 6,7 Magnitudo
- d) Pusat Lokasi : Di darat pada jarak 42 km Tenggara Palu.
- e) Kedalaman : 10 Km.
- f) Tempat Kejadian
 - 1) Lokasi
 - Kota/Kabupaten : Sigi, Poso, Parigi Moutong
 - Provinsi : Sulawesi Tengah
 - Koordinat : 1,03 LS; 120,24 BT

2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a) Korban :
 - 1) Kabupaten Sigi : Luka - Luka : 38 Orang.
Meninggal Dunia : 1 Orang.
- b) Kerusakan :
 - Kabupaten Sigi :
 - 1. Kantor : 2 unit, Rumah Ibadah : 15 unit, Puskesmas : 3 unit.
 - 2. Intake SPAM Kamarora mengalami kerusakan.
 - 3. Jaringan pipa transmisi SPAM Kamarora A dan Kamarora B terputus pada 2 titik sepanjang 45 m.
 - Kabupaten Parigi Moutong :
 - 1. Rumah warga rusak sedang ; 6 unit, Rusak Berat : 15 unit.
 - Kabupaten Poso :
 - 1. Akses jalan di Napu mengalami kerusakan.
 - 2. Beberapa bangunan mengalami kerusakan.

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a) Pemukiman penduduk : -
- b) Sarana / Prasarana : -

4. PENYEBAB...

4. PENYEBAB TERJADINYA BENCANA

Pada hari Selasa, 16 Juni 2026, Pukul 10.27 WIB, Wilayah Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik, Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 LS; 120,24 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 42 km Tenggara Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km. Hingga Pukul 12.17 WIB, Hasil monitoring BMKG menunjukan adanya sejumlah kejadian gempa bumi susulan (aftershock) sebanyak 419 kali dengan Magnitudo yang bervariasi di sekitar titik gempa awal.

5. PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA / BENCANA : 1-2 hari.

6. PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN

- a) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBPU




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

DOKUMENTASI KEJADIAN BENCANA
TANGGAL 16 Juni 2026









**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon (0451) 482147, Surel balai@bws-sulawesi3.com

Format B

Yth.
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di-
Jakarta

Hal : LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

a) Kejadian

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Jenis Bencana | : Gempa Bumi |
| 2) Waktu Kejadian | : Selasa, 16 Juni 2026 |
| 3) Tempat Kejadian | : Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kab. Parigi Moutong. |

b) Perkiraan Dampak

- | | |
|---|---|
| 1) Korban | : Kabupaten Sigi : Luka - Luka : 38 Orang.
Meninggal Dunia : 1 Orang |
| 2) Mengungsi | : - |
| 3) Kerusakan | : |
| - Kabupaten Sigi : | |
| 1. Kantor : 2 unit, Rumah Ibadah : 15 unit, Puskesmas : 3 unit. | |
| 2. Intake SPAM Kamarora mengalami kerusakan. | |
| 3. Jaringan pipa transmisi SPAM Kamarora A dan Kamarora B terputus pada 2 titik sepanjang 45 m. | |
| - Kabupaten Parigi Moutong : | |
| 1. Rumah warga rusak sedang ; 6 unit, Rusak Berat : 15 unit. | |
| - Kabupaten Poso : | |
| 1. Akses jalan di Napu mengalami kerusakan. | |
| 2. Beberapa bangunan mengalami kerusakan. | |

c) Upaya penanganan yang dilakukan:

- 1) Darurat : Penanganan darurat pada SPAM Desa Kamarora A dan Kamarora B, Kecamatan Nokilalaki, Kab. Sigi berupa :
 - a) Penanganan darurat perbaikan intake.
 - b) Penggantian pipa transmisi yang terputus di 2 titik sepanjang 45 m.
 - c) Penanganan darurat akan dimulai tanggal 18 Juni 2026.

d) Sumber...

d) Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana:

1) BPBD.

2) Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) serta bahan banjir BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

e) Kendala/hambatan :-

f) Kebutuhan mendesak: -

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhani

Tembusan:

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kemen PU
2. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA, Kemen PU
4. Sekretariat Satgas PBP